

O banheiro localizado no terreno de Bilu (Adão Pereira de Andrade) se encontra fora de casa; construído com pedras, tem como chuveiro uma cabaça com pequenos furinhos. A instalação sanitária moderna, o vaso, também se encontra ali. Chama a atenção a falta de cobertura; é um banheiro a céu aberto. Os moradores não se importam com isso, achando até mesmo interessante usar o mesmo em dias de chuva. A água que abastece o chuveiro vem do poço das esmeraldas, localizado nas redondezas e que abastece a residência. Chama a atenção também a presença de plantas ali dentro, que nasceram com a irrigação constante entre as pedras.

11. Uso Atual

Banheiro

12. Descrição

Trata-se de um banheiro com características típica do cenário local de São Thomé das Letras e mais típico ainda do Poço das Esmeraldas onde trabalha e reside o artesão Adão Pereira mais conhecido como Bilu. Tudo na fazenda dele é construído de pedra são thomé filetada. Desde o ateliê dele até o próprio banheiro. O banheiro possui sua planta de base quadrada medindo aproximadamente 2,0 x 2,0 metros onde suas paredes com pé direito de 2,80 metros são todas construídas com pedra são thomé sem o uso de argamassa colante, sendo apenas sobreposta uma a uma. O ambiente é todo natural onde o piso é feito por grandes blocos de pedra e devido a grande umidade algumas plantas típicas de ambientes úmidos como as samambaias cresceram ali e integrando a paisagem do banheiro. Assim como tudo é exótico nesse banheiro o chuveiro não poderia ser diferente. Foi usado uma cabaça onde pequenos furos foram feitos em sua base. Um tubo trás água de um poço no alto do terreno. O banheiro não possui cobertura. De convencional apenas a bacia que é branca e possui um sistema simples de escoamento dos dejetos.

13. Proteção Legal Existente

14. Proteção Proposta

15. Estado de Conservação

Não existe

Inventário de Proteção Prévia

Excelente Bom Regular Péssimo

16. Análise do Estado de Conservação

O bem se encontra em bom estado de conservação apresentando apenas problemas com acúmulo de sujeira e lodo nas pedras.

17. Fatores de Degradação

Como fatores de degradação podem ser citados as intempéries de ação do tempo, pelo fato do banheiro estar permanentemente exposto ao tempo acúmulo de sujeiras e lodo impregnam nas pedras.

18. Medidas de Conservação

A conservação diária de limpeza por se tratar de um banheiro, limpeza periódica das pedras como manutenção preventiva e manutenção do sistema hidráulico.

19. Intervenções

Não houve intervenções desde a sua construção.

20. Referências Bibliográficas

Fontes orais: Entrevista concedida à Adane Soares Marques e Paola Andrezza Bessa Cunha pelo Sr. Adão Pereira de Andrade, Bilu, em São Thomé das Letras, 04/03/2009.

21. Informações Complementares

Sem referência.

22. Ficha Técnica

22.1. Levantamento | Março - 2009

Adane Soares Marques | CREA: 98.262/D.
Arquiteta e Urbanista – MGM Ltda.
Paola Andrezza Bessa Cunha
Historiadora – MGM Ltda.

22.2. Elaboração | Março – 2009

Adane Soares Marques | CREA: 98.262/D.
Arquiteta e Urbanista – MGM Ltda.
Paola Andrezza Bessa Cunha
Historiadora – MGM Ltda.

22.3. Revisão | Abril - 2009

Catherine Fonseca A. Horta | CREA:70.189/D.
Arquiteta e Urbanista – MGM Ltda.
Rogério Stockler de Mello
MGM Ltda.
Maria Angélica da Silveira Borges
Chefe do Setor de Cultura da Prefeitura
Municipal de São Thomé das Letras