
São Tomé das Letras / Minas Gerais
Inventário de Proteção ao Acervo Cultural
Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas

13. Análise do Entorno – Situação e Ambiência:

A casa se encontra na rua Armando Duplessis que faz parte do conjunto urbano do entorno da Praça Barão de Alfenas, tombado pelo IEPHA-MG, mas que já se encontra muito descaracterizado. Poucos são os casarões que, como este, resistiram ao tempo e renovação urbana, que pôs ao chão vários casarões centenários para dar lugar a edifícios contemporâneos sem a menor compromisso com a memória e história da cidade. Vemos surgir em meio às casas térreas de pedra vários edifícios de 2 ou 3 pavimentos abrigando comércios e principalmente pousadas.

O calçamento ainda mantém-se original de acordo com a tradição local. Tanto passeio quanto rua são pavimentados com pedra São Thomé. A rua naturalmente apresenta irregularidades, e neste trecho específico ainda apresenta certos "afundamentos". Sua capacidade é para apenas um veículo.

14. Análise do Estado de Conservação:

O imóvel encontra-se em ótimo estado de conservação, não sendo observado nenhum problema evidente.

15. Fatores de degradação:

Manchas de umidade devido a chuvas presente no frontão do passo, situado na esquina.

Também no passo há o nascimento de vegetação no topo das paredes, em meio às pedras que compõem sua fachada.

16. Medidas de conservação:

Manutenção constante do passo, para evitar que este seja degradado pelas ações do tempo.

17. Intervenções:

Acréscimo de banheiro nos fundos.

Substituição de forros e pisos.

Substituição de portas da fachada por janelas.

Retirada de revestimento da fachada.

18. Referências Documentais/Bibliográficas:

19. Informações Complementares:

20. Levantamento/elaboração: Bruno Berg Camisasca

Data: Abril / 2003

21. Fotógrafo: Bruno Berg Camisasca

Data: Abril / 2003

22. Revisão: Andrea Zerbetto

Data: Abril / 2003
