



**Distrito:** Sede

**Designação:** Residência

**Endereço:** Rua Francisco Pinto de Souza, 11

**Propriedade:** Thomé Roberto de Castro (Nasio)

**Responsável:** Thomé Roberto de Castro (Nasio)


### Histórico:

Edificação recente, construída em 1985, seguindo a tipologia das edificações da cidade. Seu proprietário, Sr. Thomé Roberto de Castro recebeu o terreno por doação da Prefeitura. Em 1996 foi construído um anexo, com dois andares no fundo da edificação. Atualmente, a casa encontra-se alugada, funcionando como residência.

Documentação:

Entrevista – Thomé Roberto de Castro – 02/03/2001

### Descrição:



Edificação de construção recente erguida na mesma tipologia típica da cidade, com afastamento frontal, lateral esquerdo e de fundos, de planta regular e em um pavimento, tendo alguns anexos em sua parte posterior, inclusive um segundo pavimento. De uso comercial e com grande extensão de terreno, a construção encontra-se isolada no contexto urbano da cidade.


Estando recuada da rua e tendo à sua frente um jardim frontal sobre mureta de pedra aparente elevada, a edificação de estrutura monolítica e alvenaria de pedra tem suas paredes erguidas em pedra São Tomé aparente filetada e empilhada, assentada com junta seca. Possui dois vãos de abertura em arco curvo barroco com verga em peça de madeira maciça. A janela tem verga e peitoril curvo no mesmo sistema e é toda contornada em marco de madeira. Possui fechamento em duas folhas de abrir internamente em madeira maciça tipo calha com acabamento em verniz. O mesmo sistema se repete na porta de acesso.

Possui telhado em duas águas com cumeeira paralela à elevação frontal tendo engradamento em madeira e cobertura em telha colonial cerâmica curva. Possui beiral em caibro corrido aparente.




Tem como elementos integrados externos o jardim frontal com mureta em pedra, uma árvore de grande porte na lateral esquerda deste e portão de acesso secundário em chapa pintado de verde. encontra-se em uso comercial como pousada e em bom estado de conservação.

### **Análise do Entorno:**



Nota-se substituição do piso da via pública de pedra São Tomé por paralelepípedo.



Faz-se necessário alertar para o risco de substituição e a mudança de coeficiente de aproveitamento desta área. Há tendência a verticalização. É preocupante a inserção da edificação entre espaços vazios e habitáveis.



*Prefeitura Municipal de São Thomé das Letras*  
*Inventário de Proteção do Acervo Cultural – Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas*  
*Subcategoria – Arquitetura Civil*

**Intervenções:**

Construção de um anexo de dois pavimentos nos fundos do lote. A intervenção não interferiu na fachada frontal, mas a lateral esquerda, exposta pelo amplo afastamento frontal da edificação vizinha, foi prejudicada visualmente.

**Uso atual:** Residencial

**Proteção legal:** Nenhuma

**Tombamento:** Nenhum

**Estado de conservação:** Bom

**Análise do Estado de Conservação:**

Bom, a construção recente do anexo, se descaracterizou o imóvel, contribui para preservá-lo, perdendo as feições originais.

**Levantamento** – Lílian Oliveira, Mirella Tartaglia Alves

**Elaboração** – Fábio José da Silva, Lílian Oliveira, Mirella Tartaglia Alves