
São Thomé das Letras / Minas Gerais
Inventário de Proteção ao Acervo Cultural
Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas

13. Análise do Entorno – Situação e Ambiência:

A casa se encontra na Praça Getúlio Vargas que faz parte do conjunto urbano do entorno da Praça Barão de Alfenas, tombado pelo IEPHA-MG, mas que já se encontra muito descaracterizado. Poucos são os imóveis que resistiram ao tempo e renovação urbana, que pôs ao chão vários casarões centenários para dar lugar a edifícios contemporâneos sem a menor compromisso com a memória e história da cidade. Vemos surgir em meio às casas térreas de pedra vários edifícios de 2 ou 3 pavimentos abrigando comércios e principalmente pousadas. Vários deles de autoridades da cidade, como ex-prefeitos.

O calçamento ainda mantém-se original de acordo com a tradição local. Tanto passeio quanto rua são pavimentados com pedra São Thomé. A rua, que tem capacidade para três carros, naturalmente apresenta irregularidades, mas encontra-se em bom estado de conservação.

14. Análise do Estado de Conservação:

O estado geral de conservação do imóvel é excelente, não sendo identificado nenhum problema evidente.

15. Fatores de degradação:

Manchas de umidade na platibanda e interior do passo, que não possui porta.

16. Medidas de conservação:

Repintura do interior e platibanda do passo, fazendo impermeabilização.
Colocação de porta no passo.

17. Intervenções:

Em 1987 foram derrubadas as paredes internas e restauradas as externas de pedra, adequando o imóvel ao novo uso de restaurante.

Em 1996 a telha de fibrocimento foi substituída por telha canal, reconstituindo, através de fotos o telhado original da edificação.

Em 1999 foi construída cozinha nos fundos e sobre ela um segundo pavimento, abrigando salão e banheiro.

18. Referências Documentais/Bibliográficas:

19. Informações Complementares:

20. Levantamento/elaboração: Bruno Berg Camisasca
21. Fotógrafo: Bruno Berg Camisasca
22. Revisão: Andréa Zerbetto

Data: Abril/2003
Data: Abril/2003
Data: Abril/2003
